



TYPICKÉ PŘIPOJENÍ SNÍMAČŮ KE SVORKÁM JSD600

vstupní svorkovnice JSD600




proudový vstup
(P, I6)




pasivní zdroj proudu

proudový vstup
(P, I6)




aktivní zdroj proudu

galvanicky oddělený
proudový vstup (P, I6)




pasivní zdroj proudu

galvanicky oddělený
proudový vstup (P, I6)




aktivní zdroj proudu


proudový výstup
dvojité (W)




impulsní vstup (D)




čtyřnásobný frekvenční vstup
25-1000Hz
s předděličkou 1:1 a 1:16 (F)




odporový vstup
dvoudrátově (R)



odporový vstup
čtyřdrátově (R)



releový výstup
dvojité (Z)



VÝZNAM SYMBOLŮ OZNAČENÍ VSTUPŮ

- P - proudový vstup 4-20mA s přepínatelným zesílením
- I6 - proudový vstup 4-20mA
- G - galvanicky oddělený proudový vstup 4-20mA
- W- proudový výstup 4-20mA dvojité
- D - digitální vstup 0-50Hz s předděličkou 1:1 a 1:16000
- F- čtyřnásobný frekvenční vstup 25-1000Hz s předděličkou 1:1